


Pájecí souprava, 23ks v sadě, GEKO

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu. Náradí používejte pouze k účelu, ke kterému je navrženo. Jeho transport provádějte pouze v originálním balení.

Bezpečnostní předpisy:

- Ujistěte se, že je jmenovité napětí nástroje shodné se síťovým napětím.
- Ujistěte se, že je vybraná špička řádně usazena v objímce.
- Špičky mohou být vyměněny až po odpojení objímky od napájení a po úplném vychladnutí.
- Je zakázáno připojit objímku k napájení bez připojené špičky.
- Po dokončení práce by se měla objímka automaticky ochladit. K chlazení objímky nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny.
- Ihned po dokončení práce umístěte objímku na stojan. Nepokládejte objímku na stůl.
- Kabel je odolný proti krátkodobému kontaktu s horkými povrchy.
- Poškozený síťový kabel nelze vyměnit.
- Poškozený konec objímky a objímku s poškozeným kabelem by měly být zlikvidovány.
- Zařízení nesmí být používáno osobami se zdravotním postižením nebo osobami, které nejsou proškoleny v jeho použití.
- Se zařízením nesmí pracovat děti.

Popis náradí:

1. Objímka
2. Špička
3. Stativ

Práce s náradím:

Pozor! Nepřipojujte objímku k síti, dokud není nasazena vybraná špička.

1. Nasadíte vybranou špičku.
2. Umístíte objímku na stativ.
3. Připojíte napájecí kabel k síti.

4. Poté, co objímka dosáhne příslušné teploty je zařízení připraveno k použití.
5. Nenechávejte nahřátou špičku moc dlouho na jednom místě. Například dřevo by se mohlo vznítit.
6. Po dokončení práce umístěte objímku na stativ.
7. Odpojte síťový kabel.
8. Nechte objímku na stativu, dokud zcela nevychladne.

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland