

SUPERVAG – COMFORT PSA
seznam podporovaných jednotek

Tabulka podpory je pouze orientačním výčtem podporovaných jednotek. Výrobce diagnostiky nemůže zaručit bezchybnou funkci u všech kombinací přístrojových panelů, motorů a dalších řídicích jednotek, které se objeví na trhu s novými nebo ojetými vozy.

- - podporováno
- X – nepodporováno

Jednotka	Identifikace	Paměť závad	Bloky hodnot	Akční členy
MOTOR				
348F (ME795)	X	•	X	X
AS4-VP20	•	•	X	•
DCM 3.4	•	•	•	•
DCN2	•	•	•	•
DELPHI C6	•	•	•	•
DV4 SID 805	•	•	•	•
EDC15C2	•	•	•	•
EDC16C3	•	•	•	•
Bosch EDC16C3 Euro3	•	•	•	X
Bosch EDC16C3 Euro4	•	•	•	X
EDC16C34	•	•	•	•
EDC16C34 FAP	•	•	•	•
EDC16CP39	•	•	•	•
EPIC	•	•	•	X
J34P	•	•	•	•
M744	•	•	•	•
MA3.1	•	•	•	X
MA 1.7	X	X	X	X
ME744	•	•	•	•
ME745	•	•	•	•
ME746	•	•	X	•
ME747	•	•	X	•
ME749	•	•	•	•
MED 17.4	•	•	•	•
MEV 17.4	•	•	•	•
MM1AP	•	•	•	•
Bosch MP 3.2	X	X	X	X
MM48P	•	•	•	•
MM4MP2	•	•	•	•
Marelli MM4.8P	X	X	X	X
Marelli MMG6	X	X	X	X

Marelli MM5NP	X	X	X	X
MM6KP	•	•	•	•
MM6KP Bio Flex	•	•	•	•
MM6LP	•	•	•	•
MM6LPB	•	•	•	•
MM6LPC	•	•	•	•
Mivec	X	X	X	X
Marelli MM8P	X	X	X	X
Bosch MP 3.2	X	X	X	X
Bosch MP 5.1	X	X	X	X
Bosch MP 5.1.1	X	X	X	X
Bosch MP 5.2	X	X	X	X
MP7.0	•	•	•	X
MP7.2	•	X	•	•
MP7.3	•	X	•	•
S2000	•	•	•	•
S2000P	•	•	•	•
S2000PM1	•	•	•	•
S2000PM2	•	•	•	•
SID201	•	•	•	•
SID801	•	•	•	•
SID802	•	•	•	•
SID803	•	•	•	•
SID803A	•	•	•	•
SID804	•	•	•	•
SID805	•	•	•	•
SID806	•	•	•	•
SIRIUS81	•	•	X	•
SL96	•	•	•	X
AS3-VP20	•	•	X	•
DCU-102 PUMA 100CV	•	X	•	•
DCU-102 PUMA 120CV	•	X	•	•
EDC16C39 SOFIM 145CV	•	X	•	•
EDC16C39 SOFIM 145CV FAP	•	X	•	•
Siemens SID 807	•	•	•	•
Delphi DCM 3.5	•	•	•	•
Bosch EDC17CP11	•	•	•	•
Valeo V34.1	•	X	•	•
ABS/ESP				
ABS_MK60	•	•	X	X
ABS_MK70	•	•	X	X
ESP 5.3 Bosch	•	X	X	X

ESP_5.7	•	•	X	X
ESP_8 BOSCH	•	•	X	X
ESP MK20E	•	•	X	X
ESP_MK60	•	•	X	X
ABR 5.3	•	X	X	X
ABS_8 BOSCH	•	•	X	X
ABS_8.1 BOSCH	•	•	X	X
ABS_MK70.1	•	•	X	X
ESP_8.1 BOSCH	•	•	X	X
ESP_MK60-O	•	•	X	X
ESP_VSC440	•	•	X	X
ABS Bendix	X	X	X	X
ABS MKIVGI Teves	X	X	X	X
ABS 8.0_C1 Bosch	X	X	X	X
ESP 8.0_C1 Bosch	X	X	X	X
ABS 2E Bosch	X	X	X	X
ABS 5.3 Bosch	•	X	X	X
ABS 5 Bosch	•	X	X	X
ABS MKIVGI Teves	X	X	X	X
BSI				
BSI Can	•	•	X	•
BSI_VAR_C	•	•	X	X
BSI Gen	•	•	•	•
BSI	•	•	•	•
BSI_PSA_LightTruck	•	•	•	•
AIRBAG				
SAC_Bitron	•	•	X	
SAC_AKF	•	•	X	
SAC_AUTOLIV	•	•	X	
SAC_BOSCH	•	•	X	
SAC_CENT_AUTOLIV	•	•	X	
SAC_CENTRAL	•	•	X	
SAC_Breed	X	X	X	
SAC_TEMIC	•	•	X	
SAC_TRW	•	•	X	
SAC_AKF_Left	•	•	X	
SAC_AKF_Right	•	•	X	
SAC_Siemens	•	•	X	
FAP				
ADDGO 2	•	•	•	X

ADDGO 3	•	•	•	X
ADDITIF_FAP	•	•	•	X
PŘÍSTROJ. PANEL				
1007 CAN	•	•	•	•
1007 K-Line	•	•	•	•
206	•	•	•	•
207 CAN - BUS	•	•	•	•
207 K-line	•	•	•	•
307	•	•	•	•
307	•	•	•	•
308	•	•	•	•
406 Remodel	•	•	•	•
407	•	•	•	•
607 Remodel	•	•	•	•
807	•	•	•	•
Berlingo	•	•	•	•
Berlingo 2	•	•	•	•
Berlingo B9	•	•	•	•
C 2 Remodel	•	•	•	•
C 3	•	•	•	•
C 3 Pluriel	•	•	•	•
C 3 Remodel	•	•	•	•
C 4	•	•	•	•
C 4 Coupe	•	•	•	•
C 4 Picasso	•	•	•	•
C 4 Sedan	•	•	•	•
C 5	•	•	•	•
C 5 (X7)	•	•	•	•
C 5 Remodel	•	•	•	•
C 6	•	•	•	•
C 8	•	•	•	•
C2	•	•	•	•
Expert 2	•	•	•	•
Jumpy 3	•	•	•	•
Partner	•	•	•	•
Partner 2	•	•	•	•
Partner B9	•	•	•	•
Scudo II	•	•	•	•
Xsara	•	•	•	•
Xsara 2	•	•	•	•
Xsara Picasso	•	•	•	•
Xsara Picasso Rem.	•	•	•	•
3008	•	•	•	•

C 3 Picasso	•	•	•	•
-------------	---	---	---	---

ELEKTRONIKA VOLANTU

COM 2000	•	•	•	•
----------	---	---	---	---

<http://www.torriacars.cz>

TorriaCars s.r.o.